

Obec Šintava
Šintava 244
925 51 Šintava

Vec: Žiadosť o spolufinancovanie dlhodobu nevyhovujúcej situácie časti suterénu školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava Vás žiada o spolufinancovanie dlhodobu nevyhovujúcej situácie časti suterénu školy, ktorá je využívaná na vzdelávací proces žiakov. Jedná sa o miestnosť školského klubu detí a počítačovej učebne. V týchto miestnostiach, kde žiaci trávajú minimálne 4 hodiny denne sú pravidelne navlhnuté steny, čiastočne opadaná omietka a známky plesne. Tento problém sme boli nútení v súčasnosti začať riešiť vo vnútorných priestoroch z vlastných finančných zdrojov, ale podľa odborného posúdenia je potrebné vykonať aj hydroizoláciu vonkajších základových stien. Žiadame preto o schválenie a finančné krytie hydroizolácie vonkajších základových stien prináležiacich týmto priestorom.

Vzhľadom na zatvorenie prevádzky školy je ideálny čas na riešenie tohto problému.

Odhad finančných nákladov na riešenie vonkajšej hydroizolácie tejto situácie je 5 300 € bez DPH.

Mgr. Zuzana Endelová
riaditeľka ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava

Prílohy:

č.1 rozpis stavebných prác

č.2 fotografie aktuálneho stavu vnútorných priestorov: ŠKD, počítačová učebňa, časť chodby v suteréne

č.3 fotografie vonkajších priestorov, ktoré je potrebné odizolovať.

Príloha č. 1

NAVRHOVANÝ ROZPIS STAVEBNÝCH PRÁČ OPRAVY ZÁVAD


odvodnenie budovy:

- odkopanie hlíny, výkop pri obvodovej stene
- kontrola stavu základov, ich prípadná vysprávka obetónovaním resp. podbetónovaním
- sekundárna hydroizolácia (ochranná izolácia) základov pomocou nopovej fólie
- spätné zasypanie výkopu popri obvodovej stene a prihrnutie nopovej fólie kamenivom
- spilovanie konkrétnych stromov v blízkosti obvodovej steny (praskanie základov a asfaltovej plochy nádvoria)
- vytrhnutie koreňov stromov a odvoz - výkop na drenážnu rúru vedľa asfaltovej plochy nádvoria
- drenážna rúra DN 100 s geotextíliou a následné zahrnutie
- vykopanie porušenej dažďovej kanalizácie z kameninových tvaroviek napojenej do kanalizácie
- nahradenie dažďovej kameninovej kanalizácie plastom a zaústenie do pôvodného odtoku
- oprava a vysprávka vypadnutej vonkajšej omietky
- úprava terénu v blízkosti obvodovej steny
- spád od steny


Príloha č.2




Učebňa PC - interiér




Učebňa PC - interiér



Družina - interiér



Družina - interiér



Príloha č. 3

Družina - exteriér



Učebňa PC - exteriér

